BRANCO FORTE

Paints

DILUENTE PARA ACABAMENTO BRILHANTE

THINNER SHINY FINISH



Fabricado na Índia
Made in India

4 L

AVISO! INFLAMÁVEL | WARNING! FLAMMABLE

DILUENTE PARA ACABAMENTO BRILHANTE
Diluente industrial concebido para misturar com primário de óxido vermelho e tintas de esmalte.

ATENÇÃO: Mantenha fora do alcance das crianças. Leia as instruções de segurança antes de abrir ou utilizar.
Mantenha afastado do calor, de faíscas e de chamas. Mantenha o recipiente fechado após a utilização e quando vazio. Armazene e utilize com ventilação adequada. Utilize de acordo com a ficha de dados de segurança (MSDS).

Perigos para a Saúde:
Os vapores podem causar tonturas e sufocamento se inalados. Evite o contacto com os olhos e a pele. Nocivo se ingerido.

Primeiros Socorros:
Leve a vítima para o ar livre e chame os serviços de emergência médica. Se não respirar, faça respiração artificial. Se tiver dificuldade em respirar, administre oxigénio. Em caso de contacto, lave imediatamente os olhos e a pele com água durante, pelo menos, 10 minutos. Não provoque o vómito. Se ocorrer vómito espontâneo, mantenha a cabeça abaixo da cintura para evitar a aspiração do líquido para os pulmões. Retire e isole a roupa e o calçado contaminados. Chame um médico.

Perigo:
DEPOIS DE ESVAZIADO, ESTE RECIPIENTE PODE CONTER VAPORES E RESÍDUOS EXPLOSIVOS E NOCIVOS. MANTENHA AFASTADO DO CALOR, DE FAÍSCAS E DE CHAMAS. NÃO CORTE, FURE NEM SOLDE NO RECIPIENTE OU PERTO DELE. NÃO REUTILIZE ESTE RECIPIENTE PARA QUALQUER FIM ATÉ QUE SEJA LIMPO COMERCIALMENTE.

Em Caso de Incêndio:
Utilize pó químico seco, dióxido de carbono, água pulverizada, nevoeiro ou espuma para extinguir o fogo. O fogo pode produzir gases irritantes ou venenosos. Se não houver risco, retire o recipiente da zona. Arrefeça o recipiente com água, à maior distância possível, até o fogo se extinguir.

Ação de Emergência:
Isole a área perigosa. Utilize aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.

Recomendado:
Utilize luvas de segurança, óculos de proteção, máscaras ou viseiras.

Em Caso de Derrame ou Fuga:
Elimine todas as fontes de ignição. Não permita fumar, faíscas ou chamas na zona perigosa. Estanque a fuga, se puder fazê-lo sem risco. Utilize água pulverizada para reduzir os vapores. Recolha pequenos derrames com areia ou material absorvente não combustível e depois lave a área com água.

LEIA TODAS AS FICHAS TÉCNICAS DESTE DILUENTE E DO REVESTIMENTO COM QUE PRETENDE UTILIZÁ-LO, PARA VERIFICAR A COMPATIBILIDADE, AS PROPORÇÕES DE VOLUME E AS SUGESTÕES DE APLICAÇÃO.

Elimine de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais.

THINNER SHINY FINISH
INDUSTRIAL THINNER DESIGNED FOR MIXING WITH RED OXIDE PRIMER & ENAMEL PAINTS

CAUTION:- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ SAFETY DIRECTIONS BEFORE OPENING OR USING.
Keep away from heat, sparks, and flames. Keep the container closed after use and when empty. Store and use with adequate ventilation. Use in accordance with the MSDS.

Health Hazards:
Vapours may cause dizziness and suffocation if inhaled. Avoid contact with eyes and skin. Harmful if swallowed.

First Aid:
Move the victim to fresh air and call for emergency medical care. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. In case of contact, immediately flush eyes and skin with water for at least 10 minutes. Do not induce vomiting. If vomiting occurs spontaneously, keep the head below the hips to prevent aspiration of liquid into the lungs. Remove and isolate contaminated clothing and shoes. Call a physician.

Danger:
AFTER THIS CONTAINER HAS BEEN EMPTIED, IT MAY CONTAIN EXPLOSIVE, HARMFUL VAPOURS AND RESIDUE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, AND FLAMES. DO NOT CUT, PUNCTURE, OR WELD ON OR NEAR THIS CONTAINER. DO NOT REUSE THIS CONTAINER FOR ANY PURPOSE UNTIL IT IS COMMERCIALLY CLEANED.

In Case of Fire:
Use dry chemical, carbon dioxide, water spray, fog, or foam to extinguish the fire. Fire may produce irritating or poisonous gases. Move the container away from the area if there is no risk. Cool the container with water from a maximum possible distance until the fire is out.

Emergency Action:
Isolate the hazardous area. Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing.

Recommended:
Use safety gloves, eye goggles, masks, or face shields.

Spill or Leak Action:
Eliminate all ignition sources. Do not allow smoking, sparks, or flames in the hazardous area. Stop leakage if it can be done without risk. Use water spray to reduce vapours. Take up small spills with sand or non-combustible absorbent material, then flush the area with water.

PLEASE READ ALL THE RELEVANT DATA SHEETS ON THIS THINNER AND THE COATING INTENDING TO USE IT WITH, TO CHECK FOR COMPATIBILITY VOLUME RATIOS AND APPLICATIONS SUGGESTIONS.

Dispose of in accordance with Local, State and Federal Regulations.








Exported by:
NOWPUREIT

Web: www.brancoforte.com
E-mail: admin@brancoforte.com